

## Referenz Sanierung OBI, Eggenfelden


### Aufgabenstellung:

Abriss, Lieferung und Montage eines Lichtbands über einem Heimwerkermarkt bei laufendem Betrieb.



### - Lösung:

1 Lichtband Typ B<sub>Cl</sub> 5,00 x 36,00 mit 4 Lüfterklappen





**Vorher**

