

## Referenz Sporthalle Devenstrasse, Gelsenkirchen

### Aufgabenstellung:

Durch Hagelschlag zerstörtes Lichtband während der Sommerferien austauschen. Lichtband hat zwei Höhenversätze mit je 45°.



### - Lösung:

Zwei Lichtbänder B, Abmessung 3,32m x 20,00m mit Höhenversatz 2 x 45°, sechs Lüfterklappen 125/200 inkl. Elektroöffner 230V, 300mm Hub.

### *vorher*



## Abriss und Neuaufbau



**Vorher – Nachher**



**Nachher**

